お客様各位

平成 25 年 3 月吉日
株式会社ワンウィル

バキュームリフト、及び天井走行レールシステムの点検実施のお願い

拝啓　早春の候、貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より弊社製品をご愛用くださいまして誠にありがとうございます。
昭和６３年から弊社が販売して参りましたバキュームリフト、及び天井走行レールシステムについて、安全にかかわる重要な連絡を差し上げます。

納入時にお渡ししました取扱説明書等の資料に記載されている通り、定期点検をお願いしていますが、知見のある者による点検を長期にわたり実施していない例が存在する事がありますので、点検の実施状況をご確認の上、下記点検の実施をお願いします。

１．対象	『バキュームリフト』 VM80、VM100、VM120、VM140、VM160、VM180、VM200、VM230 VM250、VM300、VM2160、VM2180、VM2200 『天井走行レールシステム』 アルミ製レール、スチール製レール
２．点検個所	吊部、トロリー、その他稼働部位
３．点検内容	摩耗・変形・消失・汚れ、稼働時の異音・異臭・振動等の有無
４．危険の説明	装置の落下、焼損など
５．危険の度合い	重大（人身事故の可能性を含む）
６．お問い合わせ	下記のいずれかにお問い合わせください 尚、別紙ご案内の通り、弊社機械部門が閉鎖となりますので、弊社にての対応は 3/31 までとさせていただきます。

① アムンゼン株式会社　横浜ＲＤセンター　　担当：小見・池田・三好・近藤
〒234-0054　横浜市港南区港南台６－１２－５―３Ｆ
電話：０４５－３５３－７６２０　　Ｆax：０４５－３５３－７６３０
ＨＰ：http://www.amundsen.jp

② 株式会社ワンウィル　横浜本社　　担当：河田
〒231-0023　横浜市中区山下町７５番地　荻野ビル６F
電話：０４５－６６４－５２１１　　Ｆax：０４５－６６４－５２１０
ＨＰ：http://www.onewill.co.jp

③ 株式会社ワンウィル　大阪営業所　　担当：柴田
〒533-0024　大阪市東淀川区柴島３－７－１２
電話：０６－６３２２－９１３２　　Ｆax：０６－６３２２－９１３６

ご使用状況を確認の上、直ちに点検メンテナンスのお見積りを差し上げます。
安全のために、点検の実施をお願いします。

敬具



図1



図2



レール平面図

左図の※部文言部分
1、落下防止ﾜｲﾔｰの取付
2、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾘｯﾌﾟの脱落防止措置

※左図はｱﾙﾐ製ﾚｰﾙの図ですが、施工内容は鉄製ﾚｰﾙも同様です。

レール落下防止対策施工案

㈱ワンウィル

走行レール点検事項

点検日：　　年　　月　　日

点検ユーザー：

点検現場名：　　点検者名：

部品名	点検要領	点検時の状態
1.レール本体	a）外傷・変形	
	b）走行面の磨耗状態	
	c）腐蝕	
2.サスペンションポイント	a）ボルト・ナット類の緩み	
	b）ボールヘッド部の劣化・磨耗	
	c）スプリングクリップの欠落	
	d）ロッド棒の変形・損傷	
	e）金具部の劣化・磨耗・腐蝕	
	f）クランプとブラケットの引っ掛り	
3.レール連結部	a）ボルト・ナット類の緩み	
	b）連結部の段差	
4.エンドキャップ	a）ボルト・ナット類の緩み	
5.トロリー	a）走行車の磨耗と損傷	
	b）吊りボルトの磨耗	
	c）吊りボルトの割りピンの状態	
6.サスペンションアイ	a）金具類の磨耗	
	b）ボルト・ナット類の緩み	
	c）樹脂類の磨耗	
7.ｹｰﾌﾞﾙｷｬﾘｱ/スライダー	a）走行部の磨耗	
	b）ガイドの欠落	
8.落下防止ワイヤー	a)ランウエイレール	
	b）ガーターレール	

※点検部分は別紙、対応図を参照願います。



走行ﾚｰﾙ点検事項対応図

(株)ワンウィル